

Re 6/6
Decoder

Kauf Datum	Hag Kat.-Nr.	Lokname	Decoder	ESU S/N	Dachprint	Läuft nicht	ist i.O.
01.01.2011	20069	Oensingen	ESU V4M4	FFD8 E353	nein		X
19.08.2015	20070	Interlaken	ESU V4M4	FFC6 927D	ja, ohne V.		X
19.08.2015	20071	Bassersdorf	ESU V4M4	FFC6 925A	ja, ohne V.		X
11.09.2015	20514	Bassersdorf	ESU V4M4	FFD0 FB87	ja, ohne V.		X
15.08.2016	20020	Laufen	ESU V4M4	FFC2 2BEE	ja, ohne V.		X
09.09.2016	20530	Konolfingen	ESU V4M4	FFC2 8062	ja, ohne V.	X	*)
13.09.2016	20096	Hägendorf	ESU V4M4	FFC2 802A	V4.2		X *)
10.10.2016	20515	Rothrist	ESU V4M4	FFC2 8049	V4.2	X	
02.12.2016	20068	Muttenz	ESU V4M4	FFD0 FAE4	V4.2	X	
08.05.2017	20073	Muri	ESU V4M4	FA08 A9A8	V4.2	X	
15.05.2017	20094	Dübendorf	ESU V4M4	FA08 A9B0	V4.2	X	
15.05.2017	20524	Spreitenbach	ESU V4M4	FA08 A853	V4.2	X	
08.06.2017	20525	Othmarsingen	ESU V4M4	FA08 97A8	V4.2	X	
05.07.2017	20005	Mörschwil	ESU V4M4	FA08 42F4	V4.2	X	
14.07.2017	20011	Wangen b. Olten	ESU V4M4	FA08 435B	V4.2	X	
04.09.2017	20013	Köniz	ESU V4M4	FA08 090F	V4.2	X	
22.09.2017	20055	Zurzach	ESU V4M4	FA08 0829	V4.2	X	
27.09.2017	20067	Immensee	ESU V4M4	FA08 077C	V4.2	X	
27.09.2017	20059	Villeneuve	ESU V4M4	FA08 0757	V4.2	X	
10.11.2017	20529	Rapperswil	ESU V4M4	FA08 0771	V4.2	X	
13.06.2018	20016	Aarberg	ESU V4M4	FA03 4DD4	V4.2	X	

*) Die Decoder wurden getauscht, das Verhalten änderte sich ebenfalls